



Характеристические свойства

- Прецизионный датчик типа "S"
- Механическая конструкция датчика в соответствии с типом EMS110
- Для измерения усилий СЖАТИЯ и РАСТЯЖЕНИЯ
- Встроенный электронный преобразователь имеет 3 версии:
 - Напряжение питания 24 В, выход по напряжению
 - Напряжение питания 24 В, выход по току
 - Напряжение питания 5 В, выход по напряжению

Основные характеристики

Диапазон измерения (Fո)	0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10	кН
Перегрузка - применяемая - макс допустимая - при постоянной статической нагрузке ¹ - при динамической нагрузке (вибрации, удары) ¹	120 150 75 50	% Fn % Fn % Fn % Fn
Макс. ошибка - нелинейности - гистерезиса - крип (30 минут)	0,1 0,1 0,05	% F.S. % F.S. % F.S.
Температурный коэффициент - <i>нуля</i> - <i>усиления</i>	0,15 0,15	% F.S./ 10 °C % F.S./ 10 °C
Диапазон температуры - <i>номинальный</i> - <i>рабочий</i>	0 + 50 - 10 + 50	o° o°
Степень защиты	IP54	
Материал тела датчика - д <i>иапазон 0,2 и 0,5 кН</i> - диапазон 1, 2, 5, 10 кН	алюминий нержавеющая сталь	
Присоединительный кабель, тип / длина ² - диапазон 0,2 и 0,5 кН - диапазон 1, 2, 5, 10 кН	LifYDY 7 x 0,05 / 2 LifYDY 7 x 0,1 / 2	M M


Примечания:

- 1 Рекомендуемые значения
- 2 Доступны только 3 провода, остальные для производственной установки


1. Напряжение питания 24 В, выход по напряжению


Выход по напряжению - <i>стандартный</i> - <i>с смещённым нулём</i> - <i>по заказу (м</i> акс диапазон)	2 10 6 ± 4 0,5 10	B B B
Мин. нагрузочное сопротивление (R _L)	2	ком
Допуск настройки выхода	± 0,1	В
Источник питания (однонаправленный) - диапазон питательного напряжения - макс. расход	24 ± 10 % 20	В мА

Схема подключения



Выходные характеристики датчика, стандартный выход





Направление нагрузки СЖАТИЕ


Направление нагрузки РАСТЯЖЕНИЕ

▶ Если датчик нагружен как в направлении СЖАТИЕ и РАСТЯЖЕНИЕ, направление СЖАТИЕ считается положительным, а направление РАСТЯЖЕНИЕ - отрицательным. Это означает, что при нагрузке в направлении СЖАТИЕ выходной сигнал датчика увеличивается, в направлении РАСТЯЖЕНИЕ - уменьшается. Если нагрузка нагружена только в направлении РАСТЯЖЕНИЕ, выходной сигнал датчика также увеличится.


2. Напряжение питания 24 В, выход по току


Выход по току - стандартный - с смещённым нулём - по заказу (макс диапазон)	4 20 12 ± 8 0 20	мА мА мА
Макс. нагрузочное сопротивление (R _L)	500	Ом
Допуск настройки выхода	± 0,2	мА
Источник питания (однонаправленный) - диапазон питательного напряжения - макс. расход	24 ± 10 % 40	В мА

Схема подключения



Выходные характеристики датчика, стандартный выход






Направление нагрузки СЖАТИЕ

Направление нагрузки РАСТЯЖЕНИЕ


3. Напряжение питания 5 В, выход по напряжению


Выход по напряжению - стандартный - с смещённым нулём - по заказу (макс диапазон)	0,5 4,5 2,5 ± 2 0,25 4,5	B B B
Мин. нагрузочное сопротивление (R _L)	2	ком
Допуск настройки выхода	± 0,05	В
Источник питания (однонаправленный) - диапазон питательного напряжения - макс. расход	5 ± 5 % 20	В мА

Схема подключения



Выходные характеристики датчика, стандартный выход






Направление нагрузки СЖАТИЕ


Направление нагрузки РАСТЯЖЕНИЕ

Контурные размеры



Номинальный	Размеры в мм			Bec	Стрела провеса		
диапазон (F _n), кН	Α	В	С	D	М	КГ	при F _n , µм
0,2	45	55	10	55	M6	0,07	0,10
0,5	45	55	14	55	M6	0,10	0,17
1	45	55	14	56	M8	0,30	0,12
2	45	55	18	56	M8	0,38	0,14
5	45	55	24	56	M10	0,50	0,24
10	45	55	20	56	M10	0,40	0,40

Рекомендуемая установка



> Сила должна действовать точно по оси датчика.

Как оформить заказ

Общая форма заказа:

Тип датчика – Напряжение питания – Тип выхода (выходной диапазон преобразователя) – Диапазон измерения силы

- Тип датчика: EMS111
- Напряжение питания: 24 В, 5 В
 - Напряжение питания необходимо указывать при заказе. Напряжение изменить уже нельзя!
- Тип выхода (выходной диапазон преобразователя):

Преобразователь с питанием 24 В, выход по напряжению:

- стандартный: *U(2 10 B)*
- с смещённым нулём: *U*(2 6 10 B)
- по заказу: **U**(выходной диапазон)
 - Допустимый диапазон от 0,5 В до 10,0 В.

Преобразователь с питанием 24 В, выход по току:

- стандартный I(4 20 мА)
- с смещённым нулём *I(4 12 20 мА)*
- по заказу *I(выходной диапазон)*
 - Допустимый диапазон от 0 до 20 мА.

Преобразователь с питанием 5 В, выход по напряжению:


- стандартный: *U(0,5 4,5 В)*
- с смещённым нулём: *U(0,5 2,5 4,5 B)*
- по заказу: *U(выходной диапазон)*
 - Допустимый диапазон от 0,25 В до 4,5 В.
- Диапазон измерения силы: 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 кН
- Направление нагрузки:
 - только по направлению сжатия: Cжamue
 - только по направлению растяжения: Растяжение
 - по направлению сжатия и растяжения: **Сжатие / Растяжение**
 - ▶ Если датчик нагружен как в направлении СЖАТИЕ и РАСТЯЖЕНИЕ, направление СЖАТИЕ считается положительным, а направление РАСТЯЖЕНИЕ отрицательным. Это означает, что при нагрузке в направлении СЖАТИЕ выходной сигнал датчика увеличивается, в направлении РАСТЯЖЕНИЕ уменьшается. Если нагрузка нагружена только в направлении РАСТЯЖЕНИЕ, выходной сигнал датчика также увеличится.

Примеры заказов

Датчик EMS111 с диапазоном 5 кН будет нагружен в направлении сжатие. Напряжение питания 24 В, требуется выходное напряжение в диапазоне от 2 до 10 В.
 Образец заказа: EMS111 – 24 В – U(2 – 10 В) – 5 кН – Сжатие
 Характеристика:




2. Датчик EMS111 с диапазоном 2 кН будет нагружен в направлении растяжение. Напряжение питания 24 В, требуется выходной ток в диапазоне от 4 до 20 мА. Образец заказа: EMS111 – 24 В – I(4 – 20 мА) – 2 кН – Растяжение Характеристика:




3. Датчик EMS111 с диапазоном 500 H будет нагружен в направлении сжатие и растяжение. На выходе должно быть напряжение в диапазоне от 0,5 до 4,5 B, ноль должен быть смещен на 2,5 B. В этом случае напряжение питания может составлять 5 B (так как выходная мощность не превышает 4,5 B) или 24 B.

Образец заказа с питанием 5 В: *EMS111 – 5В – U(0,5–2,5–4,5 В) – 500Н – Сжатие/Растяжение* Характеристика:



4. Датчик EMS111 с диапазоном 200 Н будет нагружен в направлении сжатие и растяжение. На выходе должен быть ток в диапазоне от 4 до 20 мА, ноль должен быть смещен на 12 мА. Образец заказа: EMS111 – 24B – I(4 – 12 –20 мА) – 200H – Сжатие/Растяжение Характеристика:



5. Датчик EMS111 с диапазоном 5 кН будет нагружен в направлении сжатие и растяжение. Выходной сигнал датчика определяется заказчиком. На выходе должно быть напряжение в диапазоне от 1 до 5 В, ноль должен быть смещен на 3 В. Напряжение питания должно составлять 24 В, так как выходное напряжение превышает 4,5 В. Образец заказа: EMS111 – 24 В – U(1 – 3 – 5 В) – 5 кН – Сжатие / Растяжение Характеристика:



> Определённые заказчиком параметры, всегда консультируйтесь с изготовителем!