



Характеристические свойства

- Измерение крутящего момента невращающихся объектов
- Предназначен для установки на вал
- Полный измерительный тензомост
- Небольшие размеры


Технические характеристики

Диапазон измерения (M _n)	10, 20, 50, 100, 200, 500	Н. м		
Перегрузка - Применяемая - Макс допустимая	130 150	% M _n % M _n		
- При постоянной статической нагрузке ¹ - При динамической нагрузке	75	% M _n		
(вибрации, удары) ¹	50	% M _n		
Номинальный выход C _n (± 2 %)	1,5 ± 2 %	мВ/В		
Макс. ошибка нуля	± 0,03	мВ/В		
Макс. ошибка - нелинейности - гистерезиса - крип (30 минут)	0,25 0,25 0,1	% F.S. % F.S. % F.S.		
Температурный коэффициент - при нуле - при номинальной нагрузке	0,1 0,1	% F.S./10 °C % F.S./10 °C		
Сопротивление - Диапазон 10, 20, 50 Н.м - входное - выходное - Диапазон 100, 200, 500 Н.м - входное - выходное - выходное	390 ± 20 350 ± 10 375 ± 20 350 ± 10	Ом Ом Ом Ом		
Сопротивление изоляции	> 500	МОм		
Напряжение питания ² - типическое - максимальное	7 10 15	B B		
Диапазон температуры - компенсированный - рабочий	0 + 50 - 10 + 70	°C °C		
Класс защиты	IP54			
Кабель - тип - длина	LifYDY 4 x 0,05 2	М		
Материал корпуса датчика - Диапазон 10, 20, 50 Н.м - Диапазон 100, 200, 500 Н.м	Алюминий Нержавеющая сталь			

Примечания

- 1 Рекомендуемые значения
- 2 Однонаправленное или переменное напряжение

Контурные размеры



Диапазон измерения	rasmedei R ww											Bec	
Мп (Н.м)	Ф D1	Φ D2	Ф D3	Ф D4	L1	L2	L3	N1	N2	N3 x N3	N4	4 x SW	(кг)
10, 20, 50	46	55	32	20	48	54	70	3	8	40 x 40	6	4 x M6	0,3
100, 200, 500	66	76	48	30	58	70	90	4	10	60 x 60	8	4 x M10	1,5

Зависимость выходного сигнала от направления нагрузки






Схема подключения датчика




Выходная характеристика датчика



Примеры подключения датчика к преобразователю EMS169



Выходные характеристики (примеры)





Выход по напряжению

Выход по току